



EHS Gerhard Schneider
EigenHeim-Service & Hausmeister-Service
Metallbau & Schweißerei & Montagen

Büro:
Liliencronweg 1, 15517 Fürstenwalde

Werkstatt:
Leistikowstraße 11, 15517 Fürstenwalde

☎ (0 33 61) 74 90 55
☎ (0 33 61) 74 90 52
☎ (01 51) 11 58 15 69
✉ kontakt@ehs-schneider.de
🌐 www.ehs-schneider.de

St-Nr. 063/270/00584
USt-Id-Nr. DE 231312184

BITTE BEACHTEN

HINWEISE ZUR FEUERVERZINKUNG

Aufgrund der Einwirkung von Chloriden (z. B. bei Streusalzbelastung oder Meeresatmosphäre) kann der gute Schutz vor Korrosion nicht gewährleistet werden, da er an Wirksamkeit verliert, oder sich erst gar nicht im erforderlichen Maße aufbauen kann.

WICHTIG:

Daher ist jegliche Berührung der feuerverzinkten Oberfläche mit Streusalz, salzhaltigen Flüssigkeiten, sowie Materialien, die mit salzhaltigen Flüssigkeiten durchtränkt sind, zu vermeiden

HINWEISE ZUR PULVERBESCHICHTUNG

Wir empfehlen zusätzlich zur Feuerverzinkung eine Pulverbeschichtung.

Die Oberflächen pulverbeschichteter Werkstücke sind extrem kratz-, stoß- und korrosionsgeschützt.

Eine gründliche und korrekte Reinigung von pulverbeschichteten Oberflächen ist einerseits für den Erhalt des dekorativen Aussehens, andererseits zur Verringerung der Korrosionsbelastungen im Außenbereich zwingend notwendig.

Für die normale Unterhaltsreinigung ist ausschließlich reines Wasser (nicht über 25°C), ggf. mit geringen Zusätzen eines PH-neutralen Reinigungsmittels zu verwenden. Fettige, ölige oder rußige Substanzen so wie Rückstände von Aufklebern, Silikonkautschuk oder Klebebändern können mit Testbenzin oder Isopropylalkohol mühelos entfernt werden. Hierbei ist allerdings unbedingt auf die Verwendung eines nicht abrasiven Tuches oder Reinigungswatte zu achten.

Es dürfen niemals Lösemittel oder halogenierte Kohlenwasserstoffe zur Reinigung verwendet werden.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann keine Garantie übernommen werden.